



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER LEGISLATIVO**

---

**INDICAÇÃO Nº 26/23**

**Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas.**

A Vereadora que esta subscreve, indica à Mesa desta Casa providências junto ao Executivo Municipal, para que seja feito um levantamento da situação das torres (chaminés) localizadas no CECOI, e após proceder as providências necessárias para garantir a segurança das empresas e das pessoas que ali trabalham e transitam. Também necessário a reinstalação e religamento do para raio ali dependurado.

**JUSTIFICATIVA**

Conforme as fotos em anexo tiradas em 2018, já podemos ver grandes rachaduras nas extremidades das chaminés. Elas são muito altas e se, não foram bem conservadas e reparadas, podem desmoronar e causar acidentes graves visto que suas imediações são bastante frequentadas.

Sala das Sessões, em 25 de Abril de 2023.

**MARIA ELENA FARIA FRAGA  
VEREADORA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER LEGISLATIVO**

